



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO DO TRECHO DA RUA VEREADOR ESTEVO FILIPI NA ÁREA DE INTERVENÇÃO


Recapeamento e Sinalização

Extensão Aproximada 710 m

2





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO DO TRECHO DA RUA VEREADOR ESTEVO FILIPI NA ÁREA DE INTERVENÇÃO



LATITUDE: 22°11'54.6"S
LONGITUDE: 46°45'31.9"W





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO DO TRECHO DA RUA VEREADOR ESTEVO FILIPI NA ÁREA DE INTERVENÇÃO



g




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO DO TRECHO DA RUA VEREADOR ESTEVO FILIPI NA ÁREA DE INTERVENÇÃO



2





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO DO TRECHO DA RUA VEREADOR ESTEVO FILIPI NA ÁREA DE INTERVENÇÃO



2



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO DO TRECHO DA RUA VEREADOR ESTEVO FILIPI NA ÁREA DE INTERVENÇÃO



Edson Rilan